


 Prüfung der Bergbahnen St. Jean, Lyon – Frankreich


**Bauherr:** KEOLIS LYON  
**Auftraggeber:** SIFERI eurl.  
**Beschreibung:** Beurteilung der Gleislage, Lichtraumprüfung, Linie St. Jean – St. Just, Linie de St. Jean – Fourvière Lyon Frankreich  
**Ort:** Lyon Frankreich  
**Erbrachte Leistungen:** Kontrolle der Gleisgeometrie, Kontrolle des Lichtraums, Beurteilung der Gleislage

 Examination of cable car St. Jean, Lyon – France

**Client:** KEOLIS LYON  
**Employer:** SIFERI eurl.  
**Description:** Assessment of track geometry, Line de St. Jean – St. Just, Line de St. Jean – Fourvière Lyon, France  
**Location:** Lyon, France  
**Work performed:** Examination of track geometry, Examination of track clearance, assessment of track set

 Inspection des Lignes de funiculaires St. Jean, Lyon – France

**Maître d'ouvrage** KEOLIS LYON  
**Donneur d'ordre** SIFERI eurl.  
**Description:** Evaluation de l'état des voies ferrées, Ligne de St. Jean – St. Just, Ligne de St. Jean – Fourvière Lyon, France  
**Lieu:** Lyon, France  
**Services fournis:** Contrôle de la géométrie de la voie, Contrôle de la dégagement de la voie, Evaluation de l'état des voies ferrées,



planning  
services  
development  
controlling  
supervision